

HF5A SERIES

Short Instruction Manual

Analog & Digital transmitter for humidity and temperature Wall Version


Congratulations on your purchase of the new state-of-the-art HygroFlexAdvanced 5-Series transmitter. Please read these short instructions carefully before installing the device.

1 GENERAL DESCRIPTION

The HygroFlexAdvanced 5-Series devices are universal transmitters for the transmission of humidity and temperature measurements. Compatible with all interchangeable HC2A probes. These short instructions are limited to a description of the main functions and installation of the device. The detailed instruction manual can be found on [ProcessSensing.com](https://www.ProcessSensing.com) or by scanning the QR code.



2 DIMENSIONS / CONNECTIONS




3 MECHANICAL INSTALLATION

3.1 GENERAL RECOMMENDATIONS

Relative humidity is extremely temperature-dependent. In order to measure it precisely, the probe and sensors must be set exactly on the temperature level of the environment to be measured. The installation site can therefore have a significant influence on the performance of the device. Follow the guidelines below to ensure optimum performance:


- Select a representative installation site: Install the probe at a point where the humidity, temperature and pressure conditions are representative for the environment to be measured.
- Ensure sufficient air movement around the probe: An air flow of at least 1 meter/second accelerates and facilitates adjustment of the probe to changing temperatures.
- Avoid:
 - Probe too close to heating elements, cooling coils, cold or hot walls, direct sunlight, etc.
 - Probe too close to steam, injectors, humidifiers or direct precipitation.
 - Unstable pressure conditions with high air turbulence.
- Insert the probes as far as possible into the environment to be measured.
- Avoid accumulation of condensation at the contact wires of the sensor. Install the probe so that the tip points down. If that is not possible, install it in a horizontal position.

3.2 MOUNTING THE WALL VERSION



Alignment

Mount the transmitter so that the probe points down.




Mounting variant 1 (Drilling Plate)

Drill the necessary holes using the additional drill template printed on the packaging. Then insert the plugs delivered with the device and mount the transmitter with the screws.

3.3 MOUNTING THE WALL VERSION WITH A STANDARD PROBE

To avoid measurement errors, the probe should be inserted into the environment to be measured. If necessary, use the respective extension cable and mounting flange to install the standard probe:


Mounting flange	Probe diameter	Temperature range
AC5005	15 mm	100 °C



3.4 MOUNTING THE WALL VERSION WITH AN INDUSTRIAL PROBE

To avoid measurement errors, the probe should be inserted into the environment to be measured. If necessary, use the mounting flange to install the industrial probe:

Mounting flange	Probe diameter	Temperature range
AC1305 (AC1303-M)	15 mm	200 °C



4 ELECTRICAL INSTALLATIONS

4.1 3-OR 4-WIRE SETUP

The new HygroFlexAdvanced 5-Series HF5A-3 and HF5A-D can be used as a 3-wire and galvanically isolated 4-wire. With the additional Jumper J1, located on the PCB and indicated in section 4.4, can be chosen over 3-wire or 4-wire.



Default: 3-wire – J1 mounted, to change to 4-wire simply open up the transmitter and remove Jumper J1.

Recommendation Rotronic: 4-wire galvanically separated with unmounted Jumper J1 – with the benefit that the power supply and the outputs are separate galvanically isolated.

4.2 SUPPLY VOLTAGE / TECHNOLOGY

Type	Supply voltage	Load	Output
2- or 2x2-wire			
HF5A-2	18...36 VDC *	Max. 500 Ω	4...20 mA
3- or 4-wire: 3 wire – J1 mounted (Default) / 4 wire - Galvanically separated – J1 unmounted			
HF5A-3	18...36 VDC	Max. 500 Ω	4...20 mA **
		Max. 500 Ω	0...20 mA
		Min. 10 kΩ	0...5 V
		Min. 10 kΩ	0...10 V
HF5A-D		Max. 500 Ω	4...20 mA **
		Max. 500 Ω	0...20 mA
		Min. 10 kΩ	0...5 V
		Min. 10 kΩ	0...10 V
	-	Digital RS485	

* V min = 0.024 mA * Rload = 0.024 * 500Ω = 12 V

** ¾-wire Current Outputs: Output current monitoring from 100 Ω load guaranteed



Caution: Wrong supply voltages and excessively high loading of the outputs can damage the transmitter

4.3 CURRENT CONSUMPTION OUTPUT

HF5A-2

When both outputs are connected, the maximum current consumption is 50 mA

HF5A-3/HF5A-D

When both outputs are connected, the maximum current is under 100 mA.

4.4 TERMINAL CONFIGURATION / CONNECTION DIAGRAMS

The type is defined using the table Supply Voltage / Technology to then use the following connection diagrams:

2- or 2x2-wire / HF5A-2		
Terminal overview	Connection diagram	
	Two separated power supply	One power supply
	OUT1+ ○ OUT1- ○ OUT2+ ○ OUT2- ○	OUT1+ ○ OUT1- ○ OUT2+ ○ OUT2- ○
	mA mA mA mA	mA mA mA mA
Recommendation: Two isolated power supplies – because the two output channels of the HF5A-2 are separated galvanically isolated. Thus, the device (HF5A-2) and the associated evaluation electronics for each output channel can be accommodated in separate rooms of a building.		
Terminal	Description	
K1-1-OUT1+	Power Supply +	
K1-2-OUT1-	Analog Output1-	
K1-3-OUT2+	Power Supply +	
K1-4-OUT2-	Analog Output2-	

3 wire / HF5A-3 & HF5A-D (Default – J1 mounted)

Terminal overview	Connection diagram	
	Current	Voltage
	V- ○ V+ ○ OUT2- ○ OUT2+ ○ OUT1- ○ OUT1+ ○	V- ○ V+ ○ OUT2- ○ OUT2+ ○ OUT1- ○ OUT1+ ○
	mA mA mA mA	V V V V

4 wire / HF5A-3 & HF5A-D (J1 unmounted)

Terminal overview	Connection diagram	
	Current	Voltage
	V- ○ V+ ○ OUT2- ○ OUT2+ ○ OUT1- ○ OUT1+ ○	V- ○ V+ ○ OUT2- ○ OUT2+ ○ OUT1- ○ OUT1+ ○
	mA mA mA mA	V V V V

Recommendation: 4 wire Galvanically separated with unmounted Jumper J1 – with the benefit that the power supply and the outputs are separate galvanically isolated. Per default the Jumper J1 is mounted.

Terminal (HF5A-3 / HF5A-D)	Description
K1-1-V-	Power Supply -
K1-2-V+	Power Supply +
K1-3-OUT2-	Analog Output2-
K1-4-OUT2+	Analog Output2+
K1-5-OUT1-	Analog Output1-
K1-5-OUT1+	Analog Output1+
Terminal (HF5A-D) Digital	Description
K2-1-RXTX+	RS485+ (B)
K2-2-RXTX-	RS485- (A)
K2-3-S-GND	Signal Ground (-)

5 PROGRAMMING

The basic settings of the devices are made in the factory. Customer-specific settings can be made via the HygroSoft software together with an NFC to USB interface. The HygroSoft software can be downloaded on the internet at: [ProcessSensing.com](https://www.ProcessSensing.com).

The NFC interface is not password protected and can be used with the necessary NFC-USB-READER and the HygroSoft software. Manipulations can be prevented by means of activation of the write protection function, which can be set in the HygroSoft software.

5.1 SCALING / FIRMWARE UPDATE / ADJUSTMENT

The following settings can be made with the help of the HygroSoft software and an NFC to USB interface:

- New scaling of the outputs
- Firmware update
- Adjustment of a mounted Probe

5.2 LED STATUS MODE

The HF5A has a mounted LED on the front of the transmitter to indicate the actual status of the transmitter. Per default the simple LED status mode is activated:

Green = Normal operation

Orange = Simulation mode activated

Red = Alarm (Error)

Further information about the simple and the detailed LED Status Mode can be found in the detailed HF5A manual (or by scanning the QR-Code).

5.3 PERIODIC CALIBRATION OF THE PROBE

Both the probe and the corresponding electronics are very stable and do not normally need to be changed or calibrated after factory calibration. The long-term stability of the Rotronic Hygromer humidity probes is typically better than 1 %rh per year. For maximum accuracy we recommend calibration of the probe about every 6 to 12 months.

More frequent calibration can be necessary in applications where the sensor is exposed to pollutants. The calibration can be performed by the user himself on site or in the laboratory / workshop. For routine calibrations the probe should be checked at one or two points.

Technical data (Electronics operating range)	
Temperature	Models with display: -10...60 °C / without display: -40...70 °C
Humidity	0...100 %rh, non-condensing
Technical data (Mechanics)	
Housing	Bottom: ABS Top: PC
Technical data probe	
Depending on probe	

6 DELIVERY PACKAGE

- Transmitter HF5A
- Screws and dowels together with drill template
- Functional certificate
- Additional type plate and QR plates

HF5A-SERIE

Kurzbedienungsanleitung

Analoger und digitaler Messumformer für Feuchte- und Temperatur

Wandversion

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Messumformers aus der HygroFlexAdvanced 5-Serie. Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch, bevor Sie das Gerät installieren.

1


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die Geräte aus der HygroFlexAdvanced 5-Serie sind universelle Messumformer für die Übertragung von Feuchte- und Temperaturmesswerten. Kompatibel mit allen austauschbaren HC2A-Fühlern. Diese Kurzbedienungsanleitung beschränkt sich auf die Beschreibung der wichtigsten Funktionen und der Installation des Gerätes. Die detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter [ProcessSensing.com](https://www.processsensing.com) oder durch Einspannen des QR-Codes.



2

ABMESSUNGEN / ANSCHLÜSSE



3

MECHANISCHE INSTALLATION

3.1


ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Die relative Feuchte ist extrem temperaturabhängig. Ihre präzise Messung erfordert, dass der Fühler und die Sensoren genau auf dem Temperaturniveau der zu messenden Umgebung sind. Daher kann der gewählte Installationsort einen bedeutenden Einfluss auf die Leistung des Gerätes haben. Die Einhaltung der folgenden Richtlinien garantiert eine optimale Leistung des Fühlers:

- Wählen Sie einen repräsentativen Installationsort: Installieren Sie den Fühler an einem Ort, wo die Feuchte-, Temperatur- und Druckverhältnisse für die zu messende Umgebung repräsentativ sind.
- Sorgen Sie für genügend Luftbewegung am Fühler: Eine Luftgeschwindigkeit von mindestens 1 Meter/Sekunde beschleunigt und erleichtert die Anpassung des Fühlers an wechselnde Temperaturen.
- Zu vermeiden sind:
 - Fühler zu nahe an Heizelement, Kühlschlange, kalter oder warmer Wand, direkte Sonneneinstrahlung etc.
 - Fühler zu nahe an Dampf-Injektoren, Befeuchtern oder direkter Niederschlag.
 - Unstabile Druckverhältnisse bei grossen Luftturbulenzen.
- Tauchen Sie die Fühler so weit wie möglich in die zu messende Umgebung ein.
- Vermeiden Sie die Ansammlung von Kondensat an den Kontaktdrähnen des Sensors. Installieren Sie den Fühler so, dass die Fühlerspitze nach unten zeigt. Wenn dies nicht möglich ist, installieren Sie ihn in horizontaler Position.

3.2

MONTAGE DER WANDVERSION



Ausrichtung
Montieren Sie den Messumformer so, dass der Fühler nach unten gerichtet ist.


Montage Variante 1 (Bohrplatte)
Zeichnen Sie die Bohrungen mit der auf der Verpackung aufgedruckten Bohrschablone an, führen Sie danach die Bohrungen aus. Setzen Sie dann die mitgelieferten Dübel ein, um den Messumformer nun mit den Schrauben zu montieren.

3.3

MONTAGE DER WANDVERSION MIT EINEM STANDARDFÜHLER

Zur Vermeidung von Messfehlern sollte der Fühler in die zu messende Umgebung eingetaucht sein. Verwenden Sie für die Installation des Standardfühlers gegebenenfalls das zugehörige Verlängerungskabel und den Montageflansch:

Montageflansch	Fühlerdurchmesser	Temperaturbereich
AC5005	15 mm	100 °C




3.4

MONTAGE DER WANDVERSION MIT EINEM INDUSTRIEFÜHLER

Zur Vermeidung von Messfehlern sollte der Fühler in die zu messende Umgebung eingetaucht sein. Verwenden Sie für die Installation des Industriefühlers gegebenenfalls den Montageflansch:

Montageflansch	Fühlerdurchmesser	Temperaturbereich
AC1305 (AC1303-M)	15 mm	200 °C



4

ELEKTRISCHE INSTALLATION

4.1

3-ODER 4-LEITER-KONFIGURATION

Die neuen HF5A-3 und HF5A-D aus der HygroFlexAdvanced 5-Serie können in einer 3-Leiter- und einer galvanisch getrennten 4-Leiter-Konfiguration verwendet werden. Mit dem zusätzlichen Jumper J1, der sich auf der Leiterplatte befindet und in Abschnitt 4.4 beschrieben wird, kann zwischen 3-Leiter- bzw. 4-Leiter-Konfiguration gewählt werden.

Standard: 3-Leiter – J1 montiert; um zur 4-Leiter-Konfiguration zu wechseln, einfach den Messumformer öffnen und den Jumper J1 entfernen.

Empfehlung von Rotronic: 4-Leiter-Konfiguration, galvanisch getrennt, Jumper J1 nicht eingesetzt – bietet den Vorteil, dass Spannungsversorgung und Ausgänge galvanisch getrennt sind.

4.2

VERSORGUNGSSPANNUNG / TECHNOLOGIE

Typ	Versorgungsspannung	Bürde	Ausgang
2- oder 2x2-Leiter			
HF5A-2	18...36 VDC *	Max. 500 Ω	4...20 mA
3- oder 4-Leiter: 3-Leiter – J1 eingesetzt (Standard) / 4-Leiter – galvanisch getrennt – J1 nicht eingesetzt			
HF5A-3	18...36 VDC	Max. 500 Ω	4...20 mA **
		Max. 500 Ω	0...20 mA
		Min. 10 kΩ	0...5 V
		Min. 10 kΩ	0...10 V
HF5A-D		Max. 500 Ω	4...20 mA **
		Max. 500 Ω	0...20 mA
		Min. 10 kΩ	0...5 V
		Min. 10 kΩ	0...10 V
	-	Digital RS485	

* V min = 0,024 mA * RBürde = 0,024 * 500 Ω = 12 V
** 3/4-Leiter-Stromausgänge: Ausgangsstromüberwachung ab Bürde von 100 Ω garantiert

Achtung: Falsche Versorgungsspannungen sowie zu starke Belastungen der Ausgänge können den Messumformer beschädigen.

4.3

STROMAUFNAHME AM AUSGANG

HF5A-2
Sind beide Ausgänge verbunden, beträgt die maximale Stromaufnahme 50 mA.

HF5A-3/HF5A-D

Sind beide Ausgänge verbunden, beträgt die max. Stromaufnahme weniger als 100 mA.

4.4

KLEMMENBELEGUNG / ANSCHLUSS-SCHEMATA

Anhand der Tabelle Versorgungsspannung / Technologie wird der Typ definiert, um anschliessend folgende Anschlussschemata verwenden zu können:

2- oder 2x2-Leiter / HF5A-2		
Klemmenbelegung	Anschlusschema	
	Zwei getrennte Spannungsversorgungen	Eine Spannungsversorgung
	OUT1+	OUT1+
	OUT1-	OUT1-
	OUT2+	OUT2+
	OUT2-	OUT2-

Empfehlung: Zwei isolierte Spannungsversorgungen – da die beiden Ausgangskanäle des HF5A-2 gegeneinander galvanisch getrennt sind. Dadurch können das Gerät (HF5A-2) und die zugehörige Auswertungs elektronik für jeden Ausgangskanal in getrennten Räumen eines Gebäudes untergebracht werden.

Klemme	Beschreibung
K1-1-OUT1+	Spannungsversorgung +
K1-2-OUT1-	Analogausgang1-
K1-3-OUT2+	Spannungsversorgung +
K1-4-OUT2-	Analogausgang2-

3-Leiter / HF5A-3 & HF5A-D (Standard – J1 eingesetzt)		
Klemmenbelegung	Anschlusschema	
	Strom	Spannung
	V-	V-
	V+	V+
	OUT2-	OUT2-
	OUT2+	OUT2+

4-Leiter / HF5A-3 & HF5A-D (J1 nicht eingesetzt)		
Klemmenbelegung	Anschlusschema	
	Strom	Spannung
	V-	V-
	V+	V+
	OUT2-	OUT2-
	OUT2+	OUT2+

Empfehlung: 4-Leiter galvanisch getrennt, Jumper J1 nicht eingesetzt – bietet den Vorteil, dass Spannungsversorgung und Ausgänge galvanisch getrennt sind. Standardmässig ist Jumper J1 eingesetzt.

Klemme (HF5A-3 / HF5A-D)	Beschreibung
K1-1-V-	Spannungsversorgung -
K1-2-V+	Spannungsversorgung+
K1-3-OUT2-	Analogausgang2-
K1-4-OUT2+	Analogausgang2+
K1-5-OUT1-	Analogausgang1-
K1-5-OUT1+	Analogausgang1+
Klemme (HF5A-D) digital	Beschreibung
K2-1-RXTX+	RS485+ (B)
K2-2-RXTX-	RS485- (A)
K2-3-S-GND	Signalmasse (-)

5

PROGRAMMIERUNG

Die Grundeinstellungen der Geräte werden im Werk vorgenommen. Kundenspezifische Einstellungen können über die HygroSoft-Software mit einer Schnittstelle von NFC zu USB vorgenommen werden. Die HygroSoft-Software steht zum Download zur Verfügung unter: [ProcessSensing.com](https://www.processsensing.com).

Die NFC-Schnittstelle ist nicht passwortgeschützt und kann mit dem dafür benötigten Lesegerät (NFC-USB-READER) und der HygroSoft-Software genutzt werden. Manipulationen können durch Aktivieren der Schreibschutzfunktion verhindert werden, die in der HygroSoft-Software eingestellt werden kann.

5.1

SKALIERUNG / FIRMWARE-UPDATE / JUSTIERUNG

Mit Hilfe der HygroSoft-Software und einer Schnittstelle von NFC zu USB können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Neuskalierung der Ausgänge
- Firmware-Update
- Justierung eines montierten Fühlers

5.2

MODUS DER LED-STATUSANZEIGE

Der HF5A verfügt über eine LED an seiner Vorderseite, die den aktuellen Status des Messumformers anzeigt. Standardmässig ist der einfache „LED Status Mode“ aktiviert:

Grün = Normalbetrieb
Orange = Simulationsmodus aktiviert
Rot = Alarm (Fehler)

Weitere Informationen zum einfachen und zum detaillierten Modus der LED-Statusanzeige stehen in der ausführlichen Anleitung des HF5A (oder durch Scannen des QR-Codes) zur Verfügung.

5.3

PERIODISCHE KALIBRIERUNG DES FÜHLERS

Sowohl der Fühler als auch die dazugehörige Elektronik sind sehr stabil und müssen nach der Werkskalibrierung normalerweise nicht verändert oder kalibriert werden. Die Langzeitstabilität der Rotronic Hygromer Feuchtefühler ist typischerweise besser als 1 %rF pro Jahr. Für maximale Genauigkeit sollte die Kalibrierung des Fühlers alle 6 bis 12 Monate überprüft werden.

In Anwendungen, wo der Sensor Schadstoffen ausgesetzt ist, kann eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Die Kalibrierung kann durch den Benutzer selber vor Ort oder im Labor bzw. in der Werkstatt vorgenommen werden. Für Routine-Kalibrierungen sollte der Fühler an einem oder zwei Punkten geprüft werden.

Technische Daten (Einsatzbereich Elektronik)	
Temperatur	Modelle mit Display: -10...60 °C / ohne Display: -40...70 °C
Feuchte	0...100 %rF, nicht kondensierend
Technische Daten (Mechanik)	
Gehäuse	Unterseite: ABS Oberseite: PC
Technische Daten (Fühler)	
Abhängig vom jeweiligen Fühler	

6

LIEFERUMFANG

- Messumformer HF5A
- Schrauben und Dübel und zugehörige Bohrschablone
- Funktionszertifikat
- Zusätzliches Typenschild und QR-Schilder

HF5A-SERIE

Manuel abrégé


Transmetteur de mesure analogique et numérique pour humidité et température.
Versión murale: Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau transmetteur de mesure de la série HygroFlexAdvanced 5-Serie. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’installer votre appareil.

1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les appareils de la série HygroFlexAdvanced 5 sont des transmetteurs de mesure universels pour la transmission de valeurs de mesure d'humidité et de température. Ils sont compatibles avec tous les capteurs interchangeables HC2A. Ce mode d'emploi abrégé se limite à la description des fonctions essentielles et à l'installation de cet appareil. Vous trouverez un mode d'emploi détaillé sur notre site Internet **ProcessSensing.com** ou en scannant le code QR.



2 DIMENSIONS / RACCORDEMENTS





3 INSTALLATION MÉCANIQUE

3.1 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L'humidité relative dépend très fortement de la température. Pour la précision de sa mesure, le capteur et les éléments sensibles doivent être exactement au niveau de température de l'environnement à mesurer. Par conséquent, l'emplacement choisi pour l'installation peut avoir une influence décisive sur les performances de l'appareil. Le respect des directives suivantes vous garantit des performances optimales du capteur :

- Choisissez pour l'installation un emplacement représentatif : installez le capteur à un endroit dans lequel les conditions d'humidité, de température et de pression sont représentatives de l'environnement à mesurer.
- Assurez une circulation de l'air suffisante près du capteur : une vitesse d'air d'au moins 1 mètre/seconde accélère et facilite l'adaptation du capteur aux changements de température.
- À éviter :
 - Capteur trop près d'un élément de chauffage, serpentin de refroidissement, mur froid ou chaud, exposition directe aux rayons solaires, etc.
 - Capteur trop proche d'un injecteur de vapeur, d'un humidificateur ou de précipitations directes.
 - Conditions de pression instables en cas de fortes turbulences d'air.
- Immergez le capteur aussi profondément que possible dans l'environnement à mesurer.
- Évitez les accumulations de condensation sur les câbles de contact de l'élément sensible. Installez le capteur de telle sorte que sa pointe soit dirigée vers le bas. Si cela n'est pas possible, installez-le à l'horizontale.


3.2 MONTAGE DE LA VERSION MURALE



3.3 MONTAGE DE LA VERSION MURALE AVEC UN CAPTEUR STANDARD

Afin d'éviter les erreurs de mesure, le capteur devrait être plongé dans l'environnement à mesurer. Utilisez si nécessaire le câble de rallonge et la bride de montage correspondants pour l'installation du capteur standard :


Bride de montage	Diamètre du capteur	Gamme de température
AC5005	15 mm	100 °C



3.4 MONTAGE DE LA VERSION MURALE AVEC UN CAPTEUR INDUSTRIEL

Afin d'éviter les erreurs de mesure, le capteur devrait être plongé dans l'environnement à mesurer. Utilisez si nécessaire la bride de montage correspondante pour l'installation du capteur industriel :

Bride de montage	Diamètre du capteur	Gamme de température
AC1305 (AC1303-M)	15 mm	200 °C



4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

4.1 CONFIGUTATION À 3 OU 4 CONDUCTEURS

Les nouveaux appareils HF5A-3 et HF5A-D de la série HygroFlexAdvanced 5 peuvent être utilisés sous une configuration à 3 conducteurs et une configuration à 4 conducteurs à séparation galvanique. Le cavalier supplémentaire J1, situé sur le circuit imprimé et décrit dans la section 4.4, permet de choisir entre une configuration à 3 ou 4 conducteurs.

Standard : 3 conducteurs – J1 monté; pour passer à la configuration à 4 conducteurs ouvrez le transmetteur de mesure et retirez simplement le cavalier J1.

Recommandation de Rotronic : configuration à 4 conducteurs, isolation galvanique, cavalier J1 non utilisé – offre l'avantage de la séparation galvanique de l'alimentation et des sorties.

4.2 TENSION D'ALIMENTATION / TECHNOLOGIE

Type	Tension d'alimentation	Charge	Sortie
2 ou 2x2 conducteurs			
HF5A-2	18...36 VCC *	Max. 500 Ω	4...20 mA
3 ou 4 conducteurs : 3 conducteurs – J1 utilisé (standard) / 4 conducteurs – séparation galvanique – J1 non utilisé			
HF5A-3	18...36 VCC	Max. 500 Ω	4...20 mA **
		Max. 500 Ω	0...20 mA
		Min. 10 kΩ	0...5 V
		Min. 10 kΩ	0...10 V
HF5A-D		Max. 500 Ω	4...20 mA **
		Max. 500 Ω	0...20 mA
		Min. 10 kΩ	0...5 V
		Min. 10 kΩ	0...10 V
		-	Numérique RS485

* V min = 0,024 mA * charge R = 0,024 * 500 Ω = 12 V
** Sorties de courant à 3/4 conducteurs : contrôle du courant de sortie à partir d'une charge de 100 Ω garanti

Attention : des tensions d'alimentation incorrectes ainsi que des sollicitations trop fortes des sorties peuvent endommager le transmetteur de mesure.

4.3 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN SORTIE

HF5A-2
Si les deux sorties sont raccordées, la consommation maximale de courant est de 50 mA.

HF5A-3/HF5A-D
Si les deux sorties sont raccordées, la consommation maximale de courant est de moins de 100 mA.

4.4 AFFECTATION DES BORNES/ SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

Le tableau « Tension d'alimentation / Technologie » permet de définir le type de raccordement, pour pouvoir utiliser les schémas suivants :

2 ou 2x2 conducteurs / HF5A-2		
Affectation des bornes	Schéma de raccordement	
	Deux tensions d'alimentation séparées	Une tension d'alimentation

Recommandation : deux alimentations isolées, car les deux canaux de sortie du HF5A-2 sont isolés galvaniquement l'un de l'autre. Cela permet de placer l'appareil (HF5A-2) et l'électronique de traitement associée pour chaque canal de sortie dans des pièces séparées d'un même bâtiment.

Bornes	Description
K1-1-OUT1+	Tension d'alimentation +
K1-2-OUT1-	Sortie analogique1-
K1-3-OUT2+	Tension d'alimentation +
K1-4-OUT2-	Sortie analogique2-

3 conducteurs / HF5A-3 et HF5A-D (standard – J1 utilisé)		
Affectation des bornes	Schéma de raccordement	
	Courant	Tension

4 conducteurs / HF5A-3 et HF5A-D (J1 non utilisé)

Affectation des bornes	Schéma de raccordement	
	Courant	Tension

Recommandation : 4 conducteurs, isolation galvanique, cavalier J1 non utilisé – offre l'avantage de la séparation galvanique de l'alimentation et des sorties. Le cavalier J1 est utilisé en standard.

Bride (HF5A-3/ HF5A-D)	Description
K1-1-V-	Tension d'alimentation-
K1-2-V+	Tension d'alimentation+
K1-3-OUT2-	Sortie analogique2-
K1-4-OUT2+	Sortie analogique2+
K1-5-OUT1-	Sortie analogique1-
K1-5-OUT1+	Sortie analogique1+
Bride (HF5A-D) numérique	
K2-1-RXTX+	RS485+ (B)
K2-2-RXTX-	RS485- (A)
K2-3-S-GND	Signal de masse (-)

5 PROGRAMMATION

Les réglages de base de l'appareil sont effectués en usine. Les réglages spécifiques au client peuvent être effectués par le logiciel HygroSoft avec une interface NFC vers USB. Le logiciel HygroSoft est disponible en téléchargement sur : **ProcessSensing.com**.

L'interface NFC n'est pas protégée par un mot de passe et peut être utilisée avec le lecteur correspondant (NFC-USB-READER) et le logiciel HygroSoft. Les manipulations peuvent être empêchées en activant la fonction de protection en écriture qui peut être configurée dans le logiciel HygroSoft.

5.1 CHANGEMENT D'ÉCHELLE / MISE À JOUR DU LOGICIEL INTERNE / AJUSTAGE

Les réglages suivants peuvent être effectués à l'aide du logiciel HygroSoft et d'une interface NFC vers USB :

- Changement d'échelle des sorties
- Mise à jour du logiciel interne
- Ajustage d'un capteur installé

5.2 MODES D'AFFICHAGE DE L'ÉTAT DES LED

HF5A dispose d'une LED sur sa face avant, celle-ci indique l'état actuel du transmetteur de mesure. Le « mode d'état LED » simple est activé par défaut :

- Vert = Fonctionnement normal
- Orange = Mode simulation activé
- Rouge = Alarme (erreur)

D'autres informations concernant les modes (simple et détaillé) de l'affichage de l'état par LED sont disponibles dans le manuel étendu du HF5A (ou en scannant le code QR).

5.3 ÉTALONNAGE PÉRIODIQUE DES CAPTEURS

Le capteur ainsi que l'électronique correspondante sont très stables et ne doivent normalement pas être modifiés ou étalonnés après leur étalonnage en usine. La stabilité à long terme des capteurs Hygromer de Rotronic pour l'humidité est typiquement inférieure à 1 %HR par an. L'étalonnage du capteur devrait être contrôlé tous les 6 à 12 mois pour assurer une précision de mesure maximale.

Un étalonnage plus fréquent peut s'avérer nécessaire pour les applications dans lesquelles les éléments sensibles sont exposés à des polluants. L'utilisateur peut réaliser l'étalonnage lui-même sur site, dans un laboratoire ou un atelier. Pour les étalonnages de routine, les capteurs devraient être testés sur un ou deux points.

Caractéristiques techniques (gamme d'utilisation de l'électronique)	
Température	Modèle avec affichage : -10...60 °C / sans affichage : -40...70 °C
Humidité	0...100 %HR, sans condensation
Caractéristiques techniques (mécanique)	
Boîtier	Face inférieure : ABS Face supérieure : PC
Caractéristiques techniques (capteur)	
Selon le capteur	

6 CONTENU DE LA LIVRAISON

- Transmetteur de mesure HF5A
- Vis, chevilles et gabarit de perçage
- Certificat de fonctionnement
- Plaque signalétique supplémentaire et vignettes QR

SERIE HF5A

Manuale di istruzioni breve

Trasmettitore di umidità e temperatura analogico e digitale

Versione a parete


Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo trasmettitore allo stato dell'arte della serie HygroFlexAdvanced 5. Prima di installare lo strumento, vi preghiamo di leggere attentamente queste brevi istruzioni.

1 DESCRIZIONE GENERALE

Gli strumenti della serie HygroFlexAdvanced 5 sono trasmettitori universali per la trasmissione di misure di umidità e temperatura. Compatibili con tutte le sonde HC2A intercambiabili. Il presente manuale di istruzioni breve si limita ad una descrizione delle principali funzioni e delle modalità di installazione dello strumento. Il dettagliato manuale di istruzioni è consultabile su [ProcessSensing.com](#) oppure attraverso la scansione del codice QR.



2 DIMENSIONI / CONNESSIONI





3 INSTALLAZIONE MECCANICA

3.1 Raccomandazioni GENERALI

L'umidità relativa dipende notevolmente dalla temperatura. La sua misura precisa richiede che sonda e sensori abbiano esattamente la stessa temperatura dell'ambiente da misurare. Pertanto la sede di installazione scelta può avere un ruolo decisivo per la performance dello strumento. Per ottenere una performance ottimale dello strumento si devono assolutamente rispettare le seguenti linee guida:

- Selezionare un luogo di installazione rappresentativo: installare la sonda in un punto in cui le condizioni di umidità, temperatura e pressione siano rappresentative dell'ambiente che si intende misurare.
- Assicurarsi che attorno alla sonda vi sia un sufficiente movimento d'aria: un flusso d'aria di almeno 1 metro/secondo accelera e facilita la regolazione della sonda in seguito a variazioni di temperatura.
- Evitare:
 - di posizionare la sonda troppo vicino ad elementi riscaldanti, serpentine di raffreddamento, pareti fredde o calde, luce solare diretta, ecc.
 - di posizionare la sonda troppo vicino a vapore, iniettori, umidificatori o precipitazioni dirette.
 - condizioni di pressione instabili con una turbolenza dell'aria elevata.
- Inserire le sonde per quanto possibile nell'ambiente da misurare.
- Evitare l'accumulo di condensa sui fili di contatto del sensore. Installare la sonda in modo che la punta sia rivolta in basso. Se ciò non è possibile, installarla in posizione orizzontale.


3.2 MONTAGGIO DELLA VERSIONE A PARETE



3.3 MONTAGGIO DELLA VERSIONE A PARETE CON UNA SONDA STANDARD

Per evitare errori di misura, la sonda dovrebbe essere inserita nell'ambiente da misurare. Se necessario, usare il rispettivo cavo di prolunga e la flangia di montaggio per installare la sonda standard:


Flangia di montaggio	Diametro sonda	Campo di temperatura
AC5005	15 mm	100 °C



3.4 MONTAGGIO DELLA VERSIONE A PARETE CON UNA SONDA INDUSTRIALE

Per evitare errori di misura, la sonda dovrebbe essere inserita nell'ambiente da misurare. Se necessario, usare la flangia di montaggio per installare la sonda industriale:

Flangia di montaggio	Diametro sonda	Campo di temperatura
AC1305 (AC1303-M)	15 mm	200 °C



4 INSTALLAZIONE ELETTRICA

4.1 CONFIGURAZIONE A 3 O 4 FILI

I nuovi strumenti HF5A-3 e HF5A-D della serie HygroFlexAdvanced 5 possono essere usati in configurazione a 3 fili o a 4 fili isolati galvanicamente. Con il ponticello aggiuntivo J1, situato nel PCB e descritto nella sezione 4.4, è possibile scegliere fra la configurazione a 3 o 4 fili.

Default: 3 fili – J1 montato, per passare alla configurazione a 4 fili aprire semplicemente il trasmettitore e rimuovere il ponticello J1.

Raccomandazione di Rotronic: 4 fili separati galvanicamente con ponticello J1 non montato, con il vantaggio che l'alimentazione e le uscite sono separate e isolate galvanicamente.

4.2 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / TECNOLOGIA

* V min = 0,024 mA * Rcarico = 0,024 * 500 Ω = 12 V
** Uscite di corrente a 3/4 fili: monitoraggio corrente di uscita garantito a partire da un carico di 100 Ω

Attenzione: tensioni di alimentazione errate e carichi eccessivi sulle uscite possono danneggiare il trasmettitore.

4.3 CONSUMO DI CORRENTE DELLE USCITE

HF5A-2
Con entrambe le uscite collegate, l'assorbimento di corrente massimo è pari a 50 mA

HF5A-3/HF5A-D
Con entrambe le uscite collegate, la corrente massima è inferiore a 100 mA.

4.4 OCCUPAZIONE DEI MORSETTI / SCHEMI DI COLLEGAMENTO

In base alla tabella "Tensione di alimentazione / tecnologia" si definisce il tipo, per poter utilizzare i seguenti schemi di collegamento:

A 2 fili oppure 2x2 fili / HF5A-2		
Panoramica morsetti	Schema di collegamento	
	Due alimentatori separati	Un alimentatore
	OUT1+ OUT1- OUT2+ OUT2-	OUT1+ OUT1- OUT2+ OUT2-
	OUT1+ OUT1- OUT2+ OUT2-	OUT1+ OUT1- OUT2+ OUT2-
Raccomandazione: due alimentatori isolati – perché i due canali di uscita di HF5A-2 sono separati e galvanicamente isolati. Pertanto lo strumento (HF5A-2) e l'elettronica di valutazione associata ad ogni canale di uscita possono essere posizionati in locali separati di un edificio.		
Morsetto	Descrizione	
K1-1-OUT1+	Alimentatore +	
K1-2-OUT1-	Uscita analogica1-	
K1-3-OUT2+	Alimentatore +	
K1-4-OUT2-	Uscita analogica2-	

A 3 fili / HF5A-3 e HF5A-D (default – J1 montato)		
Panoramica morsetti	Schema di collegamento	
	Corrente	Tensione
	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+
	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+

A 4 fili / HF5A-3 e HF5A-D (J1 non montato)		
Panoramica morsetti	Schema di collegamento	
	Corrente	Tensione
	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+
	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+	V- V+ OUT2- OUT2+ OUT1- OUT1+

Raccomandazione: 4 fili separati galvanicamente con ponticello J1 non montato, con il vantaggio che l'alimentazione e le uscite sono separate e isolate galvanicamente. Il ponticello J1 è montato di default.

Morsetto (HF5A-3 / HF5A-D)	Descrizione
K1-1-V-	Alimentatore -
K1-2-V+	Alimentatore +
K1-3-OUT2-	Uscita analogica2-
K1-4-OUT2+	Uscita analogica2+
K1-5-OUT1-	Uscita analogica1-
K1-5-OUT1+	Uscita analogica1+
Morsetto (HF5A-D) Digitale	Descrizione
K2-1-RXTX+	RS485+ (B)
K2-2-RXTX-	RS485- (A)
K2-3-S-GND	Segnale di messa a terra (-)

5 PROGRAMMAZIONE

Le impostazioni di base degli strumenti vengono eseguite in fabbrica. È possibile eseguire impostazioni specifiche per il cliente attraverso il HygroSoft software insieme ad un'interfaccia NFC o USB. Il HygroSoft software può essere scaricato da Internet al sito: [ProcessSensing.com](#).

L'interfaccia NFC non è protetta da password ed è utilizzabile con il necessario LETTORE NFC-USB e il HygroSoft software. È possibile impedire le manipolazioni per mezzo dell'attivazione della funzione di protezione da scrittura, impostabile nel HygroSoft software.

5.1 SCALATURA/ AGGIORNAMENTO FIRMWARE / REGOLAZIONE

Con l'aiuto del HygroSoft software e un'interfaccia NFC o USB è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Nuova scalatura delle uscite
- Aggiornamento firmware
- Regolazione di una sonda montata

5.2 MODALITÀ LED DI STATO

Il modello HF5A dispone di un LED installato sul lato frontale del trasmettitore per indicarne lo stato effettivo. Di default è attivata la modalità semplice del LED di stato: Verde = funzionamento normale
Arancione = modalità di simulazione attivata
Rosso = Allarme (errore)

Per maggiori informazioni sulla modalità di LED di stato semplice e dettagliata consultare il manuale completo di HF5A (oppure scansionare il codice QR).

5.3 CALIBRAZIONE PERIODICA DELLA SONDA

Sia la sonda che i dispositivi elettronici corrispondenti sono molto stabili e non richiedono normalmente di essere sostituiti o calibrati dopo la calibrazione di fabbrica. La stabilità a lungo termine delle sonde di umidità Hygromer di Rotronic è tipicamente migliore di 1 %UR all'anno. Per la massima precisione consigliamo una calibrazione della sonda ogni 6-12 mesi circa.

Può rendersi necessaria una calibrazione più frequente in applicazioni in cui il sensore è esposto ad inquinanti. La calibrazione può essere eseguita dall'utente stesso in loco o in laboratorio/officina. Per calibrazioni di routine si dovrebbe effettuare la calibrazione della sonda con uno o due punti.

Dati tecnici (campo di lavoro elettronica)	
Temperatura	Modelli con display: -10...60 °C / senza display: -40...70 °C
Umidità	0...100 %UR, senza condensa
Dati tecnici (meccanica)	
Cassa	Parte inferiore: ABS Parte superiore: PC
Dati tecnici sonda	
In base alla sonda	

6 DOTAZIONE

- Trasmettitore HF5A
- Viti e tasselli insieme alla dima di foratura
- Certificato di buon funzionamento
- Targhetta identificativa addizionale e piastre a rilascio rapido